



Классический и USD A npr - Инструкция по использованию

Перед наполнением убедитесь, что наливочная головка, фитинг и все трубки чистые и простерилизованы, а впускные линии соответственно заполнены инертным газом и продуктом. Кег должен быть устойчиво закреплен и расположен вертикально в течение всего процесса. Обязательно надевайте спецодежду и защищайте глаза и уши.




1. Подготовка:

- Убедитесь, что Вы используете наливочную головку petainerKeg™ (см. ниже).
- После того, как наливочная головка полностью вошла в фитинг опустите ручку.




2. Продувка инертным газом :

- Откройте кран «gas out» (выпуск газа) (3).
- Затем медленно открывайте кран «gas in» (впуск газа) до полного открытия (1).
- Продолжайте продувать в течение 30 с. рекомендуется, привести к значению <math><0,2\% \text{ O}_2</math> в кеге).
- Примечание: давление используемого газа должно быть в пределах 1,5 и 2,5 бар / 22 и 36 фунтов/кв. дюйм.




3. Противодействие:

- Закройте кран «gas out» (выпуск газа) (3) и подождите пока создается противодействие.
- Затем закройте кран «gas in» (впуск газа) (1).
- Примечание: в идеале противодействие должно быть на 0,5 бар / 7 фунтов/кв. дюйм ниже давления наполнения.



4. Наполнение:


- Убедитесь, что кран «gas in» (впуск газа) (1) закрыт.
- Медленно откройте кран подачи продукта «product in» (2), позволяя продукту попасть в кег.
- Контролируйте скорость наполнения и пенообразование в течение всего процесса наполнения, регулируя кран «gas out» (выпуск газа) (3).
- Примечание: давление при наполнении не должно превышать 3,0 бар / 43.5 фунт/кв. дюйм
- Рекомендуется выполнять заполнение при сбалансированном давлении.



5. Завершение наполнения:

- Наполненность кега определяется по весу или уровню.
- Примечание: рекомендуется оставлять воздушную прослойку сверху кега, составляющую минимум 200мл / 8.5 унции продукта.
- Закройте кран «gas out» (выпуск газа) (3), следующий за краном «product in» подачи продукта (2), затем поднимите ручку.
- Снимите наливочную головку.
- Промойте/продезинфицируйте и высушите фитинг.
- Наденьте крышку/пыльник на фитинг и положите кег в коробку.

После наполнения: откройте все клапаны, промойте наливочную головку и храните в дезинфицирующем средстве или в сухом месте.



petainerKeg™ наливочная головка Тип-А
(номер артикула: A2230.33)

- 1 “впуск газа”
- 2 “подача продукта”
- 3 “выпуск газа”